

Pielikums  
Veselības inspekcijas  
2017. gada 1. augusta  
atzinumam Nr. 5.3-8/20634/2700



## Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

### OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Rīgā

2017. gada 1. augustā

1. <b>Objekta nosaukums:</b> Ledus halles un sporta viesnīcas (motelis) 1. būvniecības kārtā
2. <b>Objekta īpašnieks:</b> SIA „Rumbulas sporta centrs” (Reģ. Nr.40103817483)
3. <b>Objekta adrese:</b> Rīga, Lidlauka iela 37
4. <b>Novērtēšanu veica:</b> 2017. gada 27. jūlijā, higiēnas ārsts Ruslans Lucenko un higiēnas ārste Natalja Vorobjova
5. <b>Novērtēšanā piedalījās:</b> SIA „Rumbulas sporta centrs” projekta vadītājs Renārs Valters
6. <b>Konstatēts:</b> Ledus halles un sporta viesnīcas ēku būvniecība veikta Rīgā, Lidlauka ielā 37 (2015. gada 2. decembra Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai Nr. 10-4/29322/610). Projekta realizācija sadalīta kārtās. Objekta 1. būvniecības kārtā tika izbūvēta ledus halles ēka, ūdensapgādes urbums un veikta teritorijas labiekārtošana. Halles ēka ir divstāvu. Telpu sastāvs: 1. stāvā – ieejas halle, apmeklētāju vīriešu un sievietes tualetes, invalīdu tualete, sportistu ģērbtuves ar dušas telpām un tualetēm, treneru un tiesnešu telpas ar personāla sanmezglu, tribīnes, tehniskās un palīgtelpas; 2. stāvā – balkons, izīrējamās kafējnīcas telpas, balkons. Objektu ūdensapgāde no artēziskā urbuma (LVĢMC Datu bāzes „Urbumi” Nr.26129). Stingra režīma aizsargjosla 10 m rādiusā ir nožogota. 12.07.2017. tika veikta ūdensvada dezinfekcija (SIA „Ūdens risinājumi” pieņemšanas/nodošanas akts Nr.427/ABS-17) un dzeramā ūdens mikrobioloģiskā un ķīmiskā testēšana (SIA “Vides audits” 2017. gada 14. jūlija un 2017. gada 31. jūlija laboratorijas testēšanas pārskati Nr.2629-12.07-17 un Nr.2833-31.07-17). Ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem atbilst 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumiem Nr.235“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Objekta kanalizācija – no pilsētas centralizētiem tīkliem. Ventilācija – dabiskā un mehāniskā (atsevišķas pieplūdes un nosūces sistēmas). Ventilācijas sistēmu montāža izpildīta saskaņā ar projektu un tika veikti ventilācijas sistēmu aerodinamiskie mērījumi (SIA “Prolatio Systems” izstrādātas ventilācijas sistēmu pases). Iekārtu faktiskais ražīgums atbilst projektam. Vides pieejamības prasību nodrošināšanai ēkas galvenās ieejas iekārtotas vienā līmenī ar pieguļošo teritoriju, 1. stāvā izbūvēta tualete telpas cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālām spējām, sabiedriski izmantojamajās telpās minimālais durvju vērtnu platums ir vismaz 0,9 m. Ēkā ir uzstādīts stacionārais pacēlājs SB 200 (SIA „Sarmo” 10.07.2017. uzstādīšanas akts Nr.UA-155004).

Saskaņā ar projektu kafejnīcas telpu nodošana ekspluatācijā, paredzēta bez galīgas telpu iekšējās apdares darbiem (izbūvētas starpsienas, veikta elektroinstalācija, iekārtoti ūdensapgādes, kanalizācijas izvadi, kā arī uzstādīta mehāniskās ventilācijas sistēma). Galīga telpu apdare tiks veikta pēc telpu izīrēšanas.  
Projektā paredzētie 1. būvniecības kārtas būvniecības un apdares darbi ir pabeigti.

### SLĒDZIENS

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam objekta "Ledus halles un sporta viesnīcas (motelis) 1. būvniecības kārtā" Rīgā, Lidlauka ielā 37, nodošanai ekspluatācijā.

7. Rekomendējamie pasākumi: Nav

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta  
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas higiēnas ārsts



Ruslans Lucenko

Ruslans Lucenko, tālr.67321064  
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

Natalja Vorobjova, tālr.67081640  
natalija.vorobjova@vi.gov.lv



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

## ATZINUMS PAR OBJEKTA (BŪVES) GATAVĪBU EKSPLUATĀCIJAI Rīgā

2017. gada 1. augustā

Nr. 5.3-8/20634/ 2700

**SIA „Rumbulas sporta centrs”**  
Mazjumpravas iela 24, Rīga, LV-1063

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Ledus halles un sporta viesnīcas (motelis) 1. būvniecības kāрта
2. <u>Objekta adrese</u> : Rīga, Lidlauka iela 37
3. <u>Pasūtītājs</u> : SIA „Rumbulas sporta centrs” (Reģ. Nr.40103817483)
4. <u>Objekta īpašnieks</u> : SIA „Rumbulas sporta centrs” (Reģ. Nr.40103817483)
5. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. Tehniskais un izmaiņu projekts. 2. Ūdensieguves urbuma pase. 3. Būvniecības darbu izpilddokumentācija.
6. <u>Projektēšanu veica</u> : SIA „Projektu birojs Grietēns un Kagainis” (Būvkom. reģ. Nr.0088-R)
7. <u>Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai izsniegti</u> : 02.12.2015., Nr. 10-4/29322/610
8. <u>Laboratoriskie un fizikālie mērījumi</u> : dzeramā ūdens mikrobioloģiskā un ķīmiskā testēšana (SIA “Vides audits” 2017. gada 14. jūlija un 2017. gada 31. jūlija laboratorijas testēšanas pārskati Nr.2629-12.07-17 un Nr.2833-31.07-17); ventilācijas sistēmas aerodinamiskie mērījumi (SIA “Prolatio Systems” izstrādātas ventilācijas sistēmu pases).
9. <u>Apsekojums veikts</u> : 2017. gada 27. jūlijā, higiēnas ārsts Ruslans Lucenko un higiēnas ārste Nataļja Vorobjova
<b>SLĒDZIENS</b> Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, neiebilstam objekta “Ledus halles un sporta viesnīcas (motelis) 1. būvniecības kāрта” Rīgā, Lidlauka ielā 37, nodošanai ekspluatācijā.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta  
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja p.i.

*O. Čarņa* Olga Čarnaja

Ruslans Lucenko, tālr.67321064  
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

Nataļja Vorobjova, tālr.67081640  
natalija.vorobjova@vi.gov.lv